

Trasmittitore Analogico di segnale AST 3IS

Versione ATEX. Dal numero di serie 2002-0001



Istruzioni di funzionamento,
installazione rapida

Indice

Introduzione

..... 1

Istruzioni di funzionamento

Generalità	2
Alimentazione	2
Avviamento	2
Vista dei parametri alternativi	3
Azzeramento	4

Installazione

Installazione meccanica	5
Installazione elettrica	5

Configurazione rapida, taratura

Generalità	7
Parametri comuni	7
Taratura con i Certificati delle Celle di Carico	11
Taratura con pesi campione	14

Esame dei parametri

..... 18

Lista di configurazione rapida

..... App. 1

Istruzioni di funzionamento, installazione rapida

Introduzione

L'AST 3 è un trasmettitore con elevate prestazioni, progettato per misure industriali con l'uso di trasduttori estensimetrici, generalmente celle di carico.

Un trasmettitore, installato in area pericolosa, può essere collegato direttamente all'AST 3IS, installato in area sicura.

L'AST 3IS comprende un sistema di isolamento associato. Il modulo compatto è facilmente installabile su guida DIN o su una superficie piana.

Utilizzando la comunicazione seriale, più trasmettitori possono essere collegati in rete con un'unità di regolazione/controllo comune.

L'AST 3IS contiene parti non sostituibili dall'utilizzatore e, in concordanza con le regole di certificazione, tutte le riparazioni devono essere eseguite dal costruttore. Non vengono fornite parti di ricambio.

Queste istruzioni servono per l'installazione e l'iniziale programmazione per un corretto uso dello strumento. Devono essere rispettate le regole locali circa le zone pericolose.

Ulteriori istruzioni per una messa a punto di tutte le funzioni non illustrate in questo manuale possono essere reperite. Per una descrizione completa dello strumento, fare riferimento alla pubblicazione 600 619:

AST 3IS ATEX version
Technical Manual

Elenco degli argomenti trattati:

- Utilizzo del pannello frontale AST 3IS.
- Installazione rapida.
- Programmazione rapida dell'AST 3IS.
- Taratura con certificati.
- Taratura a due punti con pesi morti.

Argomenti non trattati:

- Installazione del deltaCOM.
- Configurazione completa (password, filtri, ecc.).
- Configurazione dei set point (livelli).
- Regolazione dell'uscita analogica.
- Parametri di comunicazione.
- Taratura tabellare.
- Ricerca guasti.
- Diagnostica.




Figura 1. Collegamento diretto tra l'AST 3IS ed i trasduttori in area pericolosa.

Istruzioni di funzionamento

Generalità

Questa sezione descrive l'uso del display e dei tasti per il funzionamento dell'AST 3IT.

Alimentazione

Il trasmettitore non deve essere spento durante la notte ed il fine settimana perché l'alimentazione continua all'elettronica previene la condensazione di umidità.

Avviamento

L'avviamento inizia non appena si da tensione allo strumento. Sul display compaiono per cinque secondi la scritta 'AST 3', il numero del programma e il numero di serie dello strumento.

Quindi l'AST 3IS passa automaticamente al Modo Operativo.

(Se lo strumento è stato programmato per essere avviato tramite operatore, apparirà il testo 'Press ENTER to start AST', (Premi ENTER per iniziare l'avviamento.)

Lo strumento effettua automaticamente una serie di controlli interni e, se rileva un guasto, compare un messaggio di errore. Per intervenire sui guasti vedi la sezione 'Troubleshooting' del manuale "AST 3IS Technical Manual".

Non appena l'AST 3IS è in modo Operativo, compaiono sul display il valore del peso e l'indirizzo dello strumento.

Compaiono inoltre le informazioni relative allo stato dei relè interni (R1/R2: On o Off).




Figura 2. Vista frontale dell'AST 3IS nel Modo Operativo. Vengono visualizzati il valore del peso, l'indirizzo e lo stato dei relé.

Vista dei parametri alternativi

La configurazione dell'AST 3IS permette di mostrare altri parametri oltre al valore del peso. Per la selezione delle videate alternative usare i

tasti  e , come da figura 3.

Valore del peso, videata normale.

Questa videata mostra l'effettivo valore misurato, chiamato valore del peso, l'indirizzo dello strumento e lo stato dei relé.

Azzeramento.

Questa videata mostra il valore di peso e l'indirizzo, e la parola 'Zero' sulla seconda linea sopra il tasto ENTER, .

L'eventuale azzeramento effettuato premendo ENTER, , è solo temporaneo. Dopo lo spegnimento o il reset, esso sarà sostituito dallo zero impostato con l'ultima taratura.

Uscita analogica

Questa videata mostra sulla seconda riga il valore dell'uscita analogica corrispondente al valore del peso della prima riga.

Impostazione dei livelli

Questa videata mostra i valori dei livelli di supervisione impostati. Se questi valori non sono stati impostati compare il valore 0.

Segnale di ingresso

Questa videata mostra il valore del segnale in ingresso dai trasduttori. Viene anche mostrato l'indirizzo dello strumento e lo stato dei relé.

Numero di Serie/Programma

Compaiono il numero di serie e del programma dello strumento




Figura 3. Nel modo Operativo compare sempre il valore del peso. Con i tasti + e - è possibile vedere il valore di altri parametri, purché impostati con "On" in "More views" vedi il manuale tecnico completo dell'AST 3IS.

Azzeramento

L'azzeramento durante il normale funzionamento può essere effettuata se è abilitata la funzione 'Zero setting' (vedere pagina precedente), ma questa impostazione di zero è solo temporanea.

Per modificare lo zero, conservato in memoria, si deve interrompere il funzionamento normale ed eseguire la seguente sequenza nel modo set-up.

Questo settaggio di zero è compreso nella procedura di taratura, ma potrebbe essere necessario rifare lo zero se, per esempio, qualcosa che influenza il peso è stato modificato sulla bilancia.

Procedura

1. Controllare che la bilancia sia scarica prima di effettuare lo zero.
2. Entrare nel modo 'Configurazione' (Set-up), tenendo premuto per 2 secondi il tasto .
3. Inserire la password valida, se viene richiesta.
4. Compare il testo 'Main menu Quick set-up' (Configurazione rapida del menu principale). Premere ENTER ().
5. Compare il primo parametro, 'Language' (Lingua).
Premere più volte  fino a che compare 'Set zero'.
Il valore è un peso effettivo.
6. Premere . Il valore viene automaticamente impostato su zero e un cursore lampeggiante appare a sinistra della seconda linea.
(L'impostazione di zero può essere cancellata premendo .)
7. Premere  per 2 secondi per confermare la nuova impostazione di zero.
8. Premere , leggere e annotare il valore di 'Zero offset' (Scostamento dallo zero) nell'Appendice 1. (Il valore di 'Zero offset' può essere usato per configurare un nuovo strumento sostitutivo.)
9. Premere .
Il display cambia in 'Main menu Exit set-up' (Configurazione di uscita dal menu principale).
10. Premere .
Il display cambia in 'Save changes?' (Salvare i cambiamenti?) No Esc. Yes
(Premere  (Esc.) se non si desidera uscire dal modo configurazione.)
11. Premere  (No) per uscire dalla configurazione senza salvare la nuova taratura di zero.
Premere  (Yes) per salvare la nuova taratura di zero.
12. L'AST 3IS riparte con il valore di zero impostato.

Installazione

Installazione meccanica

Ogni modulo trasmettitore di segnale AST 3IS contiene diverse schede dentro una scatola protettiva di plastica. Il modulo può essere montato su una guida DIN larga 35 mm, o montato su una superficie piana tramite due viti da 4 mm. Lasciare almeno 10 mm di spazio su ogni lato del modulo.

Installazione elettrica

Per i collegamenti elettrici alle morsettiere utilizzare cavi schermati (ad eccezione dell'alimentazione). Tutti i cavi devono seguire percorsi diversi dai cavi di potenza per evitare interferenze elettromagnetiche.

I collegamenti sono mostrati negli schemi seguenti.

Ingresso dai trasduttori


Morsetti 1-7(8).

Il collegamento dei trasduttori deve essere eseguito con molta cura per ottenere buone misure. I cavi dei trasduttori, originalmente forniti dal costruttore, non devono essere accorciati.

I cavi del trasduttore devono essere distanti almeno 200 mm dai cavi di alimentazione a 230/380 V, 50/60 Hz. I cavi di potenza o con altre frequenze devono preferibilmente essere posizionati a distanza maggiore.

Usare il collegamento a 4 fili se il cavo del trasduttore può essere collegato direttamente all'AST 3IS. Nel collegamento a 4 fili, l'alimentazione e il 'sense' devono essere uniti sull'AST 3IS, come da schema.

Collegare lo schermo del cavo ed il terminale 5 a massa sul binario DIN. Usare la connessione a 6 fili se c'è una scatola di giunzione tra il (i) trasduttore (i) e l'AST 3IS. Lo schema sottostante mostra i collegamenti della scatola di giunzione SL-4 Nobel Weighing Systems. Notate che tutti gli schermi dei cavi devono essere collegati a massa solo sulla scatola di giunzione. Per l'SL-4, questo avviene all'interno tramite un filo che va dal morsetto J3 al dado di terra. Per dati di cablaggio, fare riferimenti al 'AST 3IS Technical Manual' pagine 1-4, dati tecnici.




Uscite relé

Morsetti 9 – 11 e 12 – 14.

Rispettare i valori dei contatti dati nelle 'Technical data'.
Usare cavi schermati con messa a terra, preferibilmente sulla guida DIN.

Quando si utilizzano i relé, l'operatore deve osservare le regole delle emissioni degli apparati elettrici ed elettronici e prendere le opportune precauzioni, se necessario.




Ingressi digitali

Morsetti 15, 16.

Lo strumento ha due ingressi digitali.

Le funzioni di questi devono essere ordinate come opzioni.




Alimentazione

Morsetti 17, 18.

L'alimentazione dell'AST 3IS è 24 Vcc.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a:
'Technical Manual', pagine 1-4 e 2-1.



Collegamento della comunicazione seriale


Morsetti 19 - 23.

Il collegamento dell'AST 3IS ai controllori di processo (PC) o ripetitori esterni è realizzato attraverso la porta seriale RS-485, su 2 o 4 fili con comune a massa (COM).


La linea deve avere delle resistenze da 120 ohm su entrambi i lati terminali. Per l'AST 3IS dovrebbero essere montate su morsetti separati e collegate secondo gli schemi a lato.

Far riferimento alle istruzioni del costruttore per i collegamenti all'unità di controllo (PC) o ad un convertitore.

Collegare lo schermo del cavo a terra, preferibilmente su un morsetto di terra della guida di montaggio.



* Resistore di fine linea su morsetti separati all'ultima unità della linea.




* Resistore di fine linea su morsetti separati all'ultima unità della linea.

Collegamento dell'uscita analogica

Morsetti 24, 25.

L'uscita analogica può essere un segnale in corrente o in tensione, secondo la configurazione scelta.

Collegare lo schermo del cavo a terra, preferibilmente attraverso la guida di montaggio.



Configurazione rapida, taratura

Generalità

La configurazione di tutti i parametri dell'AST 3IS può essere effettuata dal programma deltaCOM tramite la comunicazione seriale. La configurazione può anche essere effettuata dal pannello frontale, come ad esempio la 'Configurazione rapida' descritta in questa sezione. Per eseguire questa configurazione con il programma deltaCOM, i parametri da 'Configurazione rapida' possono essere selezionati dalle voci 'General', 'Analogue output' e 'Calibration'.

La taratura è essenziale perché lo strumento fornisca misure corrette.

Nella 'Configurazione rapida' sono disponibili due metodi di taratura:

1. La taratura tramite il Certificato (o i Certificati forniti) con la cella di carico, da utilizzare quando l'installazione è esente da vincoli meccanici che possano provocare errori.
2. La taratura con pesi campione, che è la più precisa ed è eseguibile quando si hanno a disposizione i pesi di valore totale prossimo al fondo scala.

Prima di selezionare il metodo di taratura occorre impostare il valore di alcuni parametri comuni.

Tutti i valori dei parametri di taratura devono essere annotati nella lista di configurazione (Appendice 1). Questi valori possono rivelarsi utili in seguito, nel caso di sostituzione dello strumento.


Parametri comuni

Questi parametri sono: lingua, unità di misura, risoluzione, capacità e tipo di segnale dell'uscita analogica.


Configurazione

1. Accesso alla 'Configurazione rapida'.

Nel Modo Operativo l'AST 3IS indica il valore effettivo del peso e l'indirizzo. Viene pure indicato lo stato dei due relé (R1/R2).



Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto ESCAPE.



Ciò commuta lo strumento nel modo Set-up e sul display compare:

'Main menu Quick set-up' (Menu principale per la Configurazione rapida).

Quando l'AST 3IS è nel modo 'Set-up', le normali funzioni di misura sono interrotte!

2. Presentazione dei parametri.

Premere ENTER.



Questo è il primo parametro 'Quick set-up' che appare sul display.

N.b. Attualmente le alternative all'Inglese disponibili sono solo il Francese, lo Svedese e il Tedesco.

3. Scelta della lingua.

'Language' è un parametro a scelta con alcune alternative disponibili.

Premere ENTER per effettuare la scelta.




Un cursore comincia a lampeggiare sulla sinistra.

Premere **+** per passare all'alternativa successiva o premere **-** per tornare a quella precedente, fino ad arrivare alla lingua desiderata.



Premere ENTER per 2 secondi per confermare la lingua scelta.



Il cursore scompare e la lingua scelta è attivata.

4. Scelta dell'unità di misura.

Questo parametro definisce l'unità di misura.

Premere **+** per far apparire il parametro 'Measurement unit' (Unità di misura).



Premere  per effettuare la scelta e confermarla come al precedente paragrafo 3.

5. Scelta della risoluzione.

Questo parametro definisce il numero dei decimali e la risoluzione dell'ultima cifra del valore misurato.

Questo parametro influenza tutti i valori delle misure che usano unità di misura.

Premere **+** per far comparire il parametro 'Resolution' (Risoluzione).



Premere  per effettuare la scelta e confermarla come al precedente paragrafo 3. di pag. 8.

Nell'esempio che segue viene utilizzata una risoluzione con due decimali.

6. Scelta della portata dello strumento (fondo scala) – parametro numerico.

Questo parametro definisce la portata dello strumento, ossia il valore del peso corrispondente al fondo scala dell'uscita analogica.

Premere **+** per far comparire il parametro 'Capacity' (Portata).



Premere ENTER per attivare la scelta del valore.



Un cursore alla sinistra del valore del parametro inizia a lampeggiare.

Premere ENTER per spostare il cursore più a destra, fino alla cifra da modificare.




Premere **+** (o **-**) fino a far indicare la cifra desiderata (1 in questo esempio).



Se necessario, premere ancora  per spostare il cursore più a destra sulla successiva cifra da modificare.

Premere ENTER per 2 secondi per confermare il valore modificato.




2 secondi

Il cursore scompare e la scelta è attivata.

7. Scelta del tipo di uscita analogica.

Il tipo di segnale dell'uscita analogica viene definito dal parametro 'Ana. output type' - (Tipo di uscita analogica), che è disponibile in diverse alternative.

Premere **+** per far comparire il parametro 'Ana. output type'.



Premere  per effettuare la scelta e confermarla come al precedente paragrafo **3.** di pag. 8.

8. Scelta del tipo di taratura.

Nella 'Configurazione rapida' possono essere scelti due tipi di taratura: con Certificato o con Pesi campione.

Premere **+** per far comparire 'Calibration type' (Tipo di taratura).



Il display mostra il tipo di taratura che era stato scelto la volta precedente. Se si desidera cambiare il tipo di taratura, premere ENTER per impostare lo strumento per l'inserimento.



Un cursore inizia a lampeggiare sulla sinistra del parametro.

Scegliere l'alternativa e confermarla come descritto al paragrafo **3.** pag. 8.

Quando  viene premuto per 2 secondi, il tipo di taratura scelto è attivato e la taratura può iniziare.

La scelta del tipo di taratura indirizza alle procedura da seguire:

- per quella con Certificato vedere al paragrafo **9.** di pagina 11;
- per quella con Pesi campione vedere al paragrafo **9.** di pagina 14.

Taratura con Certificato (Data sheet)

Questo tipo di taratura può essere usato quando è disponibile il Certificato (o i Certificati) di taratura dei trasduttori e quando il carico sulla bilancia è uniformemente distribuito sui punti di appoggio e l'installazione meccanica non è influenzata da forze esterne.

Prima di iniziare a inserire i seguenti parametri, deve essere effettuata la configurazione dei parametri comuni, come descritto ai paragrafi **1. – 8.** delle pagine 7-10.

9. Scelta del fattore di conversione.

Selezionata la taratura 'Data sheet', come al paragrafo **8.** a pag. 10, il parametro successivo sarà 'Conv. factor' - (Fattore di conversione). Il fattore di conversione è un parametro numerico che stabilisce la relazione tra le unità tecniche del Certificato e le unità tecniche del valore misurato. Il fattore iniziale (default) di 9.80665 può essere utilizzato quando il Certificato è compilato in 'Newton' (N) e la misura deve essere effettuata in 'kg'.

Se le unità del Certificato e della misura sono le stesse, il valore da impostare deve essere 1.00000.

Premere **+** per far comparire il parametro 'Conv. factor'.



Premere ENTER per rendere possibile l'impostazione.



Il cursore inizia a lampeggiare alla sinistra del valore del parametro. Ora si può modificare il valore di ogni cifra come al paragrafo **6.** di pag. 9 (parametro numerico).

Premere ENTER per 2 secondi quando si è impostato il fattore di conversione desiderato.




Il cursore scompare e la scelta viene attivata.

10. Impostare il numero delle celle di carico.

Questo parametro definisce il numero totale dei punti di appoggio del carico, compresi celle di carico e appoggi fissi.

Premere **+** per far comparire il parametro 'Number of transd' (Numero dei trasduttori).



Premere  per modificare il valore ed effettuare l'inserimento come descritto al paragrafo **6.** di pag. 9 (parametro numerico).

11. Impostare la portata di una cella di carico.

Si presume che tutte le celle collegate allo strumento abbiano la stessa portata e impedenza. Deve essere inserita, nello strumento, la portata di una cella, espressa nell'unità di misura del Certificato e utilizzata per il fattore di conversione (vedi paragrafo 9. di pag. 11).

NOTA: Se il valore del certificato è per esempio 5 kN, questo parametro essere impostato a 5000 (N).

Premere **+** per far comparire il parametro 'Rated load' (Portata).



Premere  per rendere possibile l'impostazione inserita e procedere come descritto al paragrafo 6. di pag. 9 (parametro numerico).

12. Impostare il segnale di uscita delle celle di carico.

Il segnale di uscita di ogni cella, in mV/V, è riportato dal Certificato.

Per i punti fissi d'appoggio l'uscita deve essere impostata su '0.00000'.

Premere **+** per far apparire il parametro 'Rated output 1' (Uscita a fondo scala della cella 1).



Premere  per rendere possibile l'impostazione e procedere come descritto al paragrafo 6. di pagina 9 (parametro numerico).

Impostare successivamente il valore del segnale di uscita di ogni cella e di ogni punto fisso (vedi paragrafo 10. di pagina 11).

13. Effettuare lo zero.

Questo parametro mostra il valore del peso con le impostazioni esistenti (con un decimale in più di quanto impostato in 'Resolution'). Va utilizzato per impostare a zero il valore del peso con la bilancia scarica.

Premere **+** per far apparire il parametro 'Set zero' (Effettuare lo zero), e controllare che la bilancia sia scarica.



Premere ENTER per impostare il valore di parametro a zero.



Impostare lo zero con il cursore lampeggiante come al paragrafo 6. di pag. 9.

Premere ENTER per 2 secondi.



2 secondi

Il cursore scompare e l'impostazione dello zero è accettata.

14. Leggere lo 'zero offset' – scostamento di zero.

Per poter eventualmente installare uno strumento sostitutivo, è utile conoscere il valore di scostamento totale di zero della bilancia.

Premere **+** per far apparire il parametro 'Zero offset'.



Annotare questo valore nella Lista di Configurazione rapida – Appendice 1.

15. Uscire dalla Configurazione rapida.

Premere ESCAPE per entrare nel 'Main menu Exit set-up' (Menu principale – uscita dal set-up).



16. Salvare le variazioni.

Prima di completare la 'Configurazione rapida', i nuovi valori di taratura e configurazione devono essere salvati nella memoria dello strumento, altrimenti i nuovi dati verranno cancellati e tutti i parametri torneranno ai valori esistenti prima di iniziare la Configurazione rapida.

Premere ENTER per entrare nel sottomenu "Save changes?"




(Premere  (Esc.) se non si desidera uscire dal Modo Configurazione.)

Premere  per rispondere 'Yes' e salvare i nuovi valori.

Premere  per rispondere 'No' e cancellare i nuovi valori.

La 'Configurazione rapida' termina in entrambi i casi e lo strumento passa al Modo Operativo, mostrando il valore del peso che dipende dal carico sulla bilancia e dai parametri attivi.



La bilancia è ora pronta per l'uso.

Taratura con pesi campione (Dead weight)


Questo modo di taratura è più preciso, ma occorre disporre di pesi campione per un totale pari ad almeno i due terzi della portata della bilancia o del sistema. Qui di seguito viene descritta una taratura su due punti con pesi campione.

Prima di iniziare la taratura, bisogna aver effettuato la configurazione dei parametri comuni, come descritto ai paragrafi **1. – 8.** delle pagine 7-10.

9. Impostare il valore per il punto di taratura 1 – Inizio scala.

Se al paragrafo **8.** di pag. 10 è stata scelta l'alternativa 'Deadweight' (Pesi campione), il parametro successivo indicato sarà 'Value cal. p.1' (Valore di taratura del punto 1 – Inizio scala). Questo parametro definisce il peso noto sulla bilancia per il punto inferiore di taratura.

Premere **+** per far apparire il parametro 'Value cal. p.1'.



Il valore che appare è il valore di peso che era stato impostato come punto inferiore durante l'ultima taratura, e di solito è 'zero' con bilancia scarica.

Premere ENTER.



Appare un valore effettivo con un cursore e ad un decimale in più rispetto a quello impostato nel parametro 'Resolution' (Risoluzione).

Mettere il peso noto di inizio scala sulla bilancia.


Premere ancora ENTER per modificare il valore, se necessario.



Il valore che compare è il valore del punto 1 di taratura dell'ultima taratura effettuata, con il cursore lampeggiante.

Il valore può essere modificato, come indicato al paragrafo **6.** di pag. 9 (parametro numerico), fino a farlo corrispondere al peso effettivo sulla bilancia, normalmente zero oppure il peso campione realmente posto sulla bilancia come valore di inizio scala.

Premere ENTER per 2 secondi.




Termina con ciò l'inserimento del nuovo valore e del punto inferiore di taratura.

10. Impostare il valore del punto 2 di taratura – Fondo scala od inferiore, a seconda del peso disponibile.

Questo parametro definisce il peso noto sulla bilancia per il punto superiore di taratura.

Premere **+** per far comparire il parametro 'Value cal. p.2' (Valore di taratura del punto 2).



Il valore che compare è il peso che era stato impostato come punto superiore di taratura durante l'ultima taratura.

Premere ENTER.



Appare un valore effettivo con un cursore ed un punto decimale in più a quello impostato nel parametro 'Resolution' (Risoluzione).

Caricare ora la bilancia con pesi campione di portata pari ad almeno due terzi della portata della bilancia o del sistema.

Premere ancora ENTER per modificare il valore, se necessario.



Il valore che compare è il valore del punto 2 di taratura dell'ultima taratura effettuata, con il cursore lampeggiante.

Il valore può essere modificato come descritto al paragrafo 6. di pag. 9 (parametro numerico), fino a farlo corrispondere al peso campione posto sulla bilancia.

Premere ENTER per 2 secondi.



L'inserimento è ora terminato e il peso impostato come punto superiore di taratura compare senza cursore.

11. Leggere il segnale del trasduttore per il punto 1 di taratura.

Può essere utile conoscere il valore dei segnali di uscita del trasduttore, per i due punti di taratura, nel caso che occorra successivamente sostituire lo strumento.


Premere **+** per far indicare il parametro 'Transd.sign. p.1' (Segnale trasduttore pos.1).



Annotare questo valore sulla Lista di Configurazione rapida – Appendice 1.

12. Leggere il segnale del trasduttore per il punto 2 di taratura.

Premere **+** per far indicare il parametro 'Transd. sign. p.2' (Segnale trasd. pos.2).



Annotare questo valore nella Lista di Configurazione rapida – Appendice 1.

13. Azzerare la bilancia o il sistema.

Questo parametro mostra il valore del peso con le impostazioni esistenti (con un decimale in più di quanto impostato in 'Resolution'). Va utilizzato per impostare a zero il valore del peso con bilancia scarica.

Premere **+** per far apparire il parametro 'Set zero' (Effettuare lo zero) e controllare che la bilancia sia scarica.



Premere ENTER per impostare il valore di parametro a zero.



Impostato lo zero con il cursore lampeggiante come al paragrafo 6. di pag. 9 (parametro numerico).

Premere ENTER per 2 secondi.




Il cursore scompare e l'impostazione dello zero è accettata.

14. Leggere lo 'zero offset' – scostamento di zero.

Per poter eventualmente installare uno strumento sostitutivo, è utile conoscere il valore di scostamento di zero della bilancia.

Premere **+** per far apparire il parametro 'Zero offset'.



Annotare questo valore nella Lista di Configurazione rapida – Appendice 1.

15. Uscire dalla Configurazione rapida.

Premere ESCAPE per entrare nel 'Main menu Exit set-up' (Menu principale – uscita dal set-up).



16. Salvare le variazioni.

Prima di completare la 'Configurazione rapida', i nuovi valori di taratura e configurazione devono essere salvati nella memoria dello strumento, altrimenti i nuovi dati verranno cancellati e tutti parametri torneranno ai valori esistenti prima di iniziare la Configurazione rapida.

Premere ENTER per entrare nel sottomenu "Save changes?"



(Premere  (Esc.) se non si desidera uscire dal Modo Configurazione.)

Premere  per rispondere 'Yes' e salvare i nuovi valori.


Premere  per rispondere 'No' e cancellare i nuovi valori.

La 'Configura rapida' termina in entrambi i casi e lo strumento passa al Modo Operativo, mostrando il valore del peso che dipende dal carico sulla bilancia e dai parametri attivi.



La bilancia è ora pronta per l'uso.

Esame dei parametri



Il diagramma mostra i parametri in 'Configurazione rapida' e come sono usati i tasti di funzione per vedere i parametri.

Lista di Configurazione rapida. AST 3IS Indirizzo

Luogo/Note:

Nome programma: N. serie: Data:

Nome parametro	Valore default	Valore configurato	
Lingua (Language)	English
Unità misura (Measurement unit)	kg
Risoluzione (Resolution)	0.1
Carico utile (Capacity)	500.0
Tipo uscita analog. (Ana. output type)	4–20mA
Tipo taratura (Calibration type)	Data sheet
Fattore convers. (Conv. factor)	9.80665
Numero trasdutt. (Number of transd)	3
Portata (Rated load)	2000.0
Uscita f.s. 1 (Rated output 1)	2.03900
Uscita f.s. 2 (Rated output 2)	2.03900
Uscita f.s. 3 (Rated output 3)	2.03900
Uscita f.s. 4 (Rated output 4)	2.03900
Valore tarat. p. 1 (Value cal. p.1)	0.0
Valore tarat. p. 2 (Value cal. p.2)	500.0
Segnale trasd. p. 1 (Transd.sign. p.1)	0.00000
Segnale trasd. p. 2 (Transd.sign. p.2)	1.66631
Scostam. zero (Zero offset)	0.00

Istruzioni di funzionamento, installazione rapida

Documento 35173
Articolo 600 671 R2
© Vishay Nobel AB, 2011-06-27
Soggetto a cambi senza notifica.

Vishay Nobel AB
Box 423, SE-691 27 Karlskoga, Sweden
Phone +46 586 63000 · Fax +46 586 63099
pw.se@vishaypg.com
www.weighingsolutions.com